



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

*Юридический адрес: пр-кт Ленина, д.40, г. Тула, 300041, тел. (4872)36-26-35, E-mail: priok@gosnadzor.ru
Почтовый адрес: ул. Зубковой, д. 17, корп. 2, г. Рязань, 390037, тел. / факс: (4912) 32-07-12, E-mail: ryazan@priok.gosnadzor.ru*

ПРЕДПИСАНИЕ № 5-27-Т-241/1-2017

390039, г.Рязань, ул.Бирюзова, 19а « 14 » апреля 20 17 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

Муниципальному бюджетному общеобразовательному
учреждению «Школа 35»

(полное наименование юридического лица, индивидуального

ИНН: 6229016107

предпринимателя) (фамилия и инициалы руководителя)

Главный государственный инспектор отдела государственного энергетического
надзора по Рязанской области Притулин Роман Валериевич,

(должности, фамилии и инициалы лиц, уполномоченных выдавать предписания)

в процессе проведенной плановой выездной проверки, на основании Акта проверки
от « 14 » апреля 20 17 г., № 5-27-Т-241/1-2017 составленного в
отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Школа 35» (далее по тексту: МБОУ «Школа 35»), место нахождения юридического
лица: 390039, г.Рязань, ул.Бирюзова, 19а; место фактического осуществления
деятельности: 390039, г.Рязань, ул.Бирюзова, 19а; соблюдения требований

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

нормативных правовых актов Российской Федерации в области электроэнергетики,
в присутствии директора МБОУ «Школа 35» Погожевой Людмилы Ивановны,
действующей на основании приказа № 23-Н от 14.03.2005

(должности, фамилии и инициалы представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

ПРЕДПИСЫВАЮ

принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки:

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения
1.	Электророзетки в компьютерном классе находятся на расстоянии менее 1,8м. от пола.	ПТЭЭП ¹ , п.п.1.2.2., 1.7.2.; ПУЭ ² , п. 6.6.30.	14.07.2017.
2.	Не все вновь установленные электророзетки в помещении МБОУ «СОШ № 35» имеют защитное	ПТЭЭП ¹ , п.п.1.2.2., 1.7.2.; ПУЭ ² , п. 7.1.49.	14.07.2017.


Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания с указанием конкретных мер, принятых по устранению нарушений, необходимо направить в письменной форме в установленные сроки (не позднее 5-ти дней после истечения каждого срока) в Приокское Управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: 390037, г.Рязань, ул. Зубковой, д.17, корп.2.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

Предписание выдал:

Гл. государственный инспектор ОГЭН по Рязанской области Приокского управления Ростехнадзора
Притулин Роман Валериевич
(Должность, Ф.И.О.)



(подпись)

Первый экземпляр предписания для исполнения получил(а) и с его содержанием ознакомлен(а):


Директор МБОУ «Школа № 35»

Погожева Людмила Ивановна (по приказу № 23-Н от 14.03.2005)

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 14 » апреля 20 17 г.
(дата)

М.П. организации



Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись уполномоченного должностного лица проводившего проверку)